

### SET POINT תכנות נקודת העבודה

לחץ על הלחצן SET למשך 5 שניות כדי לראות את ערך הsetpoint שנה את הערך לערך הרצוי בעזרת הלחצן העליון או התחתון. אשר את השינוי על ידי לחיצה על הלחצן SET. ערך גבול עליון וערך גבול תחתון מגיע 20/20, כדי לשנות את ערך הגבולות יש להכנס לפרמטרים.

### גישה לתכנות פרמטרים:

לחץ יחד על SET וחץ עליון למשך 5 שניות עד להצגת F0  
 דפדף מעלה או מטה עד להגעה לפרמטר המבוקש  
 לחץ על הלחצן SET לצורך גישה לערך המתוכנת  
 שנה את הערך בעזרת הלחצנים מעלה או מטה  
 לחץ על הלחצן SET לאישור וחזרה לרשימת הפרמטרים.  
 לאחר סיום התכנות המתן מספר שניות לחזרה לתצוגה רגילה.

פרמטרים	תחום	הגדרות יצרן	קוד
דיפרנציאל	1 C – 16 C	3 C	F0
השהיית מדחס	0-9 Minute	3Minutes	F1
טמפ גבול תחתון	-40	-20 C	F2
טמפ גבול עליון	+70	20 C	F3
אפשרות מצב	1 קרור 2 חימום 3 אזעקה	1	F4
כיוול טמפ	-5C-+5C	0	F5